

## Allgemeine Hinweise


- Da beim Be- und Entladen von Regalen unbeabsichtigte Beschädigungen auftreten können, werden diese durch die **Regalinspektion** identifiziert. Die Regalinspektion dient somit der Unfallvermeidung im Lager. Die Regalinspektion ist überwiegend eine Sichtkontrolle, die vom Boden aus durchgeführt wird.

## Montage Hinweise

- Verwenden Sie bei der Montage unbedingt Arbeitshandschuhe.
- Die zulässigen Belastungen der Regalböden dürfen nicht überschritten werden. Die mitgelieferten Angaben gelten für gleichmäßig verteilte, statische Last.
- Der unterste Boden darf nur in einer Höhe von 150 mm angebracht werden, da sonst die Feldlast des Regals verringert wird (siehe hierzu S. 3).

# Montageanleitung

1.



Längstraverse – Winkelprofile – Stütztraverse – Quertraverse – Winkelverbinder

## Lieferumfang:

Pos.1 – (8x) Füße ~40x40 mm  
Pos.2 – (8x) Winkelprofile (900-1200)x40 mm  
Pos.3 – (8x) Winkelverbinder ~100x40 mm  
Pos.4 – (10x) Quertraversen (300-600)x50 mm  
Pos.5 – (10x) Längstraversen 900x50 mm  
Pos. 6 – (5x) Holzböden 900x(300-600)x10 mm

2.



3.




Montage des unteren Trägers in einer Höhe von maximal 10-20cm für größtmögliche Feldlast


Beachten Sie hier, dass die Leiste des Trägers oben liegen muss. Anschließend Leiste mit Gummihammer in den Profilen befestigen.

# Montageanleitung

4.





Montage der Querstreben...



...wie hier demonstriert.

5.



..dazu an der markierten Stellen  
auseinanderbrechen

Verbindungsprofile anbringen

6.

Anschließend von unten nach oben  
aufbauen. Legen Sie hierzu auf jeder  
Ebene direkt die Bodenplatte ein, da  
dies zu einem späteren Zeitpunkt  
schwierig ist.





# Weitspannregale

## Montage –und Bedienungsanleitung