


Gebruiksaanwijzing BAUER – Vatkieper

Type FLEX - HK

Type FLEX - K



1. Met de vorktanden van de heftruck in de inrijkokers (pos. 1) van de vatkieper rijden.
2. Veiligheidsketting (pos.2) van de vatkieper aan de heftruck bevestigen.
3. Vatkieper tot aan de vat rijden.
4. Spangordel (pos. 3) om het vat leggen en middels de spanner (pos. 4) vastspannen.
5. Vatkieper met de heftruck verrijden en op de gewenste hoogte brengen.
6. Flex-HK: Door te draaien aan het handwiel (pos. 5) het vat kiepen en in de uitgangspositie terugbrengen.
Flex-K: Door aan te ketting (pos. 5) te trekken het vat kiepen en in de uitgangspositie terugbrengen.
7. Vatkieper tot op de grond laten zakken.
8. Met de spanner (pos. 4) de spangordel (pos. 3) losmaken en het vat afnemen.

ATTENTIE: Het vat niet over de grond schuiven!
(I.v.m. overbelasting van het wormdrijfwerk))
Draagkracht van de combinatie heftruck en vatkieper in acht nemen!

Stand: 04.06.2004 schl.
Übersetzung 08.06.2004 I.Berfelo