

MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

GEKKO MAGNETISCHE ANTI-RUTSCHAUFLAGE

GEKKO MAGNETIC ANTI-SLIP LAYER

VETTER[®]
www.forks.com



GEKKO
made by VETTER



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE


- ▶ Achten Sie auf das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung.



ACHTUNG: GEKKO Anti-Rutschauflagen werden mittels Magneten auf dem Gabelblatt befestigt. Beachten Sie eventuelle Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Ihre persönlichen Gegenstände.

- ▶ GEKKO sind ausschließlich für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den langfristigen Einsatz empfehlen wir PROTECT Gabelzinkenbeschichtungen.
- ▶ Die Abmessungen müssen auf die jeweilige Gabelzinke abgestimmt sein.
- ▶ Oberfläche und Magnetfolie sind regelmäßig auf Verschleiß zu prüfen. Bei hohem Verschleiß können Anti-Rutschwirkung und Haftkraft auf der Gabelzinke nicht garantiert werden.
- ▶ GEKKO Anti-Rutschauflagen nicht kürzen, überstehende Länge im Gabelrücken weiterführen.
- ▶ Auch beim Verlust einzelner Magnete ist die Funktion des GEKKO gewährleistet.

MONTAGEHINWEISE



1. Wählen Sie die zu Ihrer Gabelzinke passende Anti-Rutschauflage.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gabelblatt sauber, trocken und frei von Gegenständen ist.
3. Platzieren Sie die Spitze des GEKKO mittig auf der Gabelspitze mit einem Abstand von 20-30 mm nach vorne, mit der Magnetfolie nach unten.
4. Platzieren Sie nun GEKKO schrittweise auf dem Gabelblatt entlang und ggfs. im Gabelrücken.
5. GEKKO darf nicht über die Gabelzinke hinausragen und sollte vollständig im Knick aufgebracht sein sein.
6. Prüfen Sie die korrekte Positionierung und Haftkraft.

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass ein Verlieren oder unbeabsichtigtes Abrutschen der GEKKO Anti-Rutschauflage ausgeschlossen ist.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS


- ▶ Wear personal protective equipment.



CAUTION: GEKKO anti-slip layers will be fixed on the fork blade by means of magnets. Be aware of the effects on your health and your personal objects.

- ▶ GEKKO is solely intended for temporary application. For long-term use we recommend PROTECT fork arm coatings.
- ▶ Dimensions must be adjusted individually, depending on the fork.
- ▶ Surface and magnetic foil must be checked for wear at regular intervals. Great wear may impair the anti-slip property and magnetic force on the fork.
- ▶ GEKKO anti-slip layers must not be cut to size, but protruding ends be lead along the fork back.
- ▶ Even if single magnets are lost, the function of the GEKKO is ensured.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Select an anti-slip layer suitable for your fork dimension.
2. Make sure that the fork blade is clean, dry and free of objects.
3. Position the tip of GEKKO centrally on the fork tip, leaving a distance of 20-30 mm in front, magnetic foil facing downwards.
4. Place the GEKKO gradually onto the fork blade, if necessary along the fork back.
5. GEKKO must not protrude over the fork tip and completely fit in the fork heel.
6. Check the correct positioning and magnetic adhesive force.


The user must ensure to prevent any unintentional slipping or losing of the GEKKO magnetic anti slip layer.

MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

GEKKO MAGNETISCHE ANTI-RUTSCHAUFLAGE

GEKKO MAGNETIC ANTI-SLIP LAYER

VERWENDUNGSHINWEISE




1. GEKKO dürfen ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden.
2. Starke Reibung der transportierten Güter auf der Oberfläche ist zu vermeiden, da somit die Lebensdauer reduziert werden kann.
3. Fahren Sie stets gerade und mit abgesetzten Gabelzinken in den Ladungsträger ein.
4. Stellen Sie sicher, dass die Gabelspitzen auf gleicher Höhe ausgerichtet sind.
5. Vermeiden Sie zu hohes Einfahren.
6. Vermeiden Sie schiefes Einfahren.



ACHTUNG: Durch erhöhte Reibung können Ladungsträger im Falle nicht ordnungsgemäß abgesenkter Gabelzinken beim Zurückfahren aus der Abstellposition herausgezogen werden!

INSTRUCTIONS FOR USE



1. GEKKO may only be used in accordance with their intended purpose.
2. Strong friction of the transported goods on the surface must be prevented to maintain service life of the GEKKO.
3. Enter the load carrier straight with set down forks.
4. Make sure the fork tips are aligned.
5. Avoid driving in the load carrier with lifted forks.
6. Avoid entering in a slanted angle.



CAUTION: Please note that the forks are properly lowered and have no contact to the load carrier when driving out.


DEMONTAGE

Heben Sie GEKKO Magnetische Anti-Rutschauflagen unter Zuhilfenahme der Handschlaufe vorsichtig vom Gabelblatt ab.

DISASSEMBLY

Remove the GEKKO magnetic anti-slip layer carefully from the fork blade, using the hand strap.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG




Bei Nichtverwendung werden GEKKO am Stapler befestigt und sind somit stets griffbereit.



ACHTUNG: GEKKO zur Lagerung nicht aufrollen. Dies kann zu dauerhaften Schäden führen!

Im Falle eines Austausches muss die Anti-Rutschauflage der gesetzlich vorgeschriebenen Entsorgung zugeführt werden.



When not in use GEKKO are attached to the fork lift truck, thus always close at hand.



CAUTION: Do not roll up for storage when not in use, as this may cause permanent damage to GEKKO!

When exchanged the GEKKO magnetic anti-slip layer must be disposed of acc. to statutory regulation.