



Bedienungsanleitung
Optimo 1000



Operating Manual
Optimo 1000



Mode d'emploi
Optimo 1000



Istruzioni d'uso
Optimo 1000



Modo de empleo
Optimo 1000



Manual Instruções
Optimo 1000



Gebruikshandleiding
Optimo 1000



Stromversorgung
2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien
Batteriefach auf der Unterseite der Waage öffnen und Batterien wie vorgege-
ben einlegen.

Aufstellen der Waage
Um ein korrektes Wiegeergebnis zu erzielen, stellen Sie die Waage auf einen
ebenen Untergrund. Vermeiden Sie bei der Aufstellung der Waage unbedingt
eine vibrierende Unterlage, direkte Sonneneinstrahlung, feuchte oder staub-
ige Räume, Raumtemperaturen unter 10° C und über 30° C.

Funktionstasten
g / ml ON / OFF / Tare
  (Ein / Aus / Tara)
Umschalttaste
g = Gramm, ml = Milliliter (Wasser)

Hinweis: Die ml-Teilung bezieht sich auf das Wiegen von Wasser.
1000 ml = 1 Liter = ca. 1000 g. Beim Wiegen von anderen Flüssigkeiten ist das
jeweilige spezifische Gewicht zu berücksichtigen.

Inbetriebnahme
ON / OFF / TARE
 Taste drücken. In der Anzeige erscheint „88888“
Warten bis „0 g“
angezeigt wird.

Waage abschalten
ON / OFF / TARE
 Taste drücken – Waage schaltet ab.
Hinweis: Bei Nichtbenutzung schaltet die Waage nach ca. 60 Sek.
automatisch ab.

Tara-Funktion
ON / OFF / TARE
 Waage ausschalten. Behälter aufliegen.
Waage einschalten – in der Anzeige erscheint „0 g“
Wiegegut **A** in Behälter geben. In der Anzeige erscheint das
Gewicht von Wiegegut **A**.
Taste drücken – in der Anzeige erscheint „0 g“
Wiegegut **B** in Behälter dazugeben. Die Waage zeigt das
Gewicht von Wiegegut **B** an.
Taste drücken – in der Anzeige erscheint „0 g“
Wiederholungen sind möglich, bis die maximale Tragkraft
erreicht ist.
Hinweis: Nach Entfernen des Behälters und der Wiegegüter
erscheint in der Anzeige ein negatives Gewicht „-XXXXg“
Für weitere Wiegevorgänge Taste drücken.
In der Anzeige erscheint „0 g“

Fehlermeldungen
„Lo“ Batterien auswechseln oder falsch eingelegt
„Err“ Wiegekapazität überschritten
„-XXXX ▶“ Unterlast, Waage ausschalten und anschließend wieder
einschalten

Garantie
Auf alle Mängel, die auf eventuellen Material- oder Fabrikationsfehlern be-
ruhen, gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum. Sollte ein
Defekt auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder senden
Sie uns die Waage (möglichst im Originalkarton bzw. sorgfältig verpackt) frei
Haus zu. Bitte denken Sie daran, eine Kopie des Kaufbeleges, auf dem das
Kaufdatum ersichtlich ist, beizufügen. Unsere Anschrift lautet (gilt nur für Zu-
sendungen aus Deutschland): Werner Dorsch GmbH, Dieselstraße 13, 64807
Dieburg, Telefon 06071/967-136 und 967-231. Bei unsachgemäßer Behand-
lung erlischt der Garantieanspruch, sollten Sie z.B. keine auslaufgeschützten
Batterien verwenden oder die Waage selbst öffnen.

Die heutigen Möbel sind mit verschiedenen Lacken und Kunststoffen be-
schichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche
dieser Mittel können die Kunststoffteile der Waage angreifen, so dass sie
eventuell auf Möbeln unliebsame Spuren hinterlassen. Für solche Schäden
kann nicht gehaftet werden. Verwenden Sie bitte daher für Ihre Waage eine
rutschfeste Unterlage.

Gesetzliche Hinweispflicht zur Batterie-Entsorgung
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Bat-
terien bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort
abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Technische Daten **Optimo 1000**
Tragkraft: 1000 g
Teilung: 0,5 g
Gewicht: 330 g
Maße: 203 x 133 x 34 mm
Wiegeteller: 135 x 133 mm
Prod.-Nr.: 48 1154



Hinweis: Unter extremen elektromagnetischen Einflüssen, z.B. bei Betreiben
eines Funkgerätes in unmittelbarer Nähe der Waage, kann eine Beeinflussung
des Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des Störeinflusses ist das
Produkt wieder bestimmungsgemäß benutzbar, ggfs. ist ein Wiedereinschal-
ten erforderlich.

Werner Dorsch GmbH
Dieselstraße 13 · 64807 Dieburg · Germany · www.wedo.de

Power supply
2 x 1,5 V AAA Micro batteries
Open battery compartment at the bottom of the scale and insert batteries as
indicated.

Installation of scale – precautions
To obtain precise weighing, place the scale on a firm level surface. Avoid vibra-
ting base, or direct sunlight, moisture and dusty environments. Ideal room tem-
perature between 10° C and 30° C.

Function keys
g / ml ON / OFF / Tare
 
Shift Key
g = gram, ml = millilitre (water)

Indication: The ml graduation only refers to weigh water.
1000 ml = approx. 1000 g. To weigh different liquids please take into conside-
ration the respective specific weight.

Operating the scale
ON / OFF / TARE
 Press the key „88888“
appears on the display followed by „0 g“

Switching-off the scale
ON / OFF / TARE
 Press key – the scale switches off.
Note: The scale automatically shuts off after approx. 60 sec. of
non-use.

Tare Function
ON / OFF / TARE
 Switch the scale off. Place container onto the weighing platform.
Switch the scale on – scale displays „0 g“
Place item **A** into the container – scale displays weight of item **A**.
Press key – scale displays „0 g“
Place item **B** into the container – scale displays weight of item **B**.
Press key again – scale displays „0 g“
The above procedure can be repeated until the capacity of the
scale is exceeded.
Note: When container and items are removed from the platform
the scale displays a negative weight „-XXXXg“
For further weighing procedures press key –
scale displays „0 g“

Error messages
„Lo“ Batteries need replacing or have been inserted incorrectly
„Err“ Max. weighing capacity is exceeded
„-XXXX ▶“ Switch the scale off and then on again

Guarantee
The scale comes complete with a full 3 years guarantee from date of purchase
for faulty workmanship or material. In the unlikely event that it is necessary
to return the scale for attention to your supplier, please retain the original pack-
ing. Important: Please attach receipt / invoice of purchase. Exclusions to the
guarantee include the batteries, damage caused through negligence or force.
The use of non-leakproof batteries will invalidate the guarantee.

Today furniture is coated with various varnishes and polishes which may not
be compatible with the rubber feet of the scale. It is advisable to use a pad be-
neath the scale as we cannot be held liable for any damage which may occur.

Legal instructions on battery disposal
Batteries must not be disposed of as household waste. As a consumer you
are legally obliged to return used batteries. You can dispose of old batteries at
public collection points, or any-where batteries of the relevant type are sold.

Technical specifications **Optimo 1000**
Capacity: 1000 g
Graduation: 0,5 g
Weight of scale: 330 g
Size of scale: 203 x 133 x 34 mm
Size of platform: 135 x 133 mm
Prod.-No.: 48 1154

Note: The displayed value may be adversely affected under extreme electro-
magnetic influences, e.g. when using a radio unit in the immediate vicinity of
the device. Once the interference has been rectified, the product can once
again be used for its intended purpose. The device may have to be switched
on again.



Alimentation
2 x piles AAA Micro 1,5 V
Ouvrir le compartiment à dos delas balance et placerles piles comme
indiqué.

Installation de la balance – précautions
Pour obtenir un pesage précis placer la balance sur une surface plane. E-
viter vibration, lumière directe, humidité et poussière. Température de la pièce
entre 10° C et 30° C.

Touches de fonction
g / ml ON / OFF / Tare
 
Touche de commutation
g = gramme, ml = millilitre (de l'eau)

Indication: La graduation ml correspond à la pesée de l'eau.
1000 ml = approx. 1000 g. Lors du pesage d'autres liquides il faut prendre en
compte le poids spécifique respectif.

Mise en marche
ON / OFF / TARE
 Appuyer sur la touche. La balance affiche „88888“
et après „0 g“

Arrêt de la balance
ON / OFF / TARE
 Appuyer sur la touche – la balance est hors service.
Attention: La balance s'arrête automatiquement après 60 secondes
de non-utilage.


Fonction Tara
ON / OFF / TARE
 Poser le récipient sur le plateau avant d'allumer la balance.
Appuyer sur la touche. La balance affiche „0 g“
Mettre l'article **A** dans le récipient – la balance indique uniquement
le poids du contenu **A**.
Appuyer sur la touche – la balance affiche „0 g“
Mettre l'article **B** dans le récipient – la balance affiche le poids
du contenu **B**.
Appuyer de nouveau sur la touche – la balance affiche „0 g“
On peut répéter ce processus jusqu'à ce que la portée maximale
soit atteinte.
Attention: Si le récipient/contenu est retiré du plateau la balance
affiche un poids négatif „-XXXXg“
Appuyer sur la touche – la balance affiche „0 g“
Elle est prête pour d'autres pesages.

Affichage
„Lo“ Changer les piles ou piles mal positionnées.
„Err“ La capacité de la balance est dépassée.
„-XXXX ▶“ Eteindre la balance en appuyant sur la touche, puis la rallumer.
La balance est prête à fonctionner.

Garantie
Nous accordons une garantie de 3 ans à compter du jour de l'achat. La garan-
tie couvre tous les défauts matériels et de fabrication. Les dégâts causés par
une mauvaise utilisation ne sont pas couverts. La garantie ne couvre pas les
piles. Nous nous réservons le droit de remplacer, soit les pièces défectueuses,
soit l'article complet. Aucune autre demande de garantie ne sera acceptée.
Pour bénéficier de la garantie, l'article doit être accompagné de la carte de
garantie dûment complétée avec la date d'achat et le cachet du revendeur ou
d'une preuve d'achat avec ces mentions.

Remarque obligatoire de par la loi relative à l'élimination des piles
Les piles ne font pas partie des ordures ménagères. En tant que consomma-
teur, vous êtes obligés de par la loi de retourner les piles usagées. Vous pou-
vez apporter vos vieilles piles aux centres de collectes publics de votre com-
mune ou dans tous les magasins où des piles de ce type sont mises en vente.

Spécifications techniques **Optimo 1000**
Portée: 1000 g
Graduation: 0,5 g
Poids net: 330 g
Dimensions balance: 203 x 133 x 34 mm
Dimensions plateau: 135 x 133 mm
Prod.-No.: 48 1154



Remarque: Dans des conditions d'influences électromagnétiques extrêmes,
par exemple en cas d'exploitation d'un appareil radio à proximité immédiate
de l'appareil, la valeur d'affichage risque d'être influencée. Une fois l'influence
parasite éliminée, le produit peut être de nouveau utilisé de manière conforme
aux prescriptions; le cas échéant, il est nécessaire de le remettre en marche.

Alimentazione
2 batterie da 1,5 V Micro AAA
Aprire lo scomparto delle batterie ed inserire le batterie come indicato.
Installazione della bilancia - precauzioni
Per ottenere una pesatura precisa, poggiare la bilancia su di una superficie
perfettamente orizzontale e stabile. Evitare di posizionare la bilancia alla luce
diretta del sole, in ambiente umido o polveroso. La temperatura ideale è tra
10° C e 30° C.

Funzione tasti
g / ml ON / OFF / Tare
 
Attenzione: La graduazione ml e' relativa solo al peso dell'acqua (H2O).
1000 ml = 1 Litro = circa 1000 grammi. Per pesare altri liquidi fare attenzione
al peso specifico corrispondente.

Accensione
ON / OFF / TARE
 Premere il tasto, apparirà sul display „88888“
Seguito da „0 g“

Spegnimento
ON / OFF / TARE
 Premere il tasto – la bilancia si spegne.
Indicazione: La bilancia si spegnerà automaticamente dopo
60 sec. di non utilizzo.

Funzione Tara
ON / OFF / TARE
 Spegnere la bilancia. Posizionare il contenitore sul piatto della
bilancia. Accendere la bilancia – sul display appare „0 g“
Posizionare il pezzo **A** nel contenitore – il display visualizza
il peso del pezzo **A**.
Premere il tasto – il display visualizza „0 g“
Posizionare il pezzo **B** nel contenitore – il display visualizza
il peso del pezzo **B**.
Premere il tasto – il display visualizza „0 g“
La suddetta procedura può essere ripetuta fino a che non si
eccessa la capacità della bilancia.
Indicazione: Una volta rimossi dal piatto il contenitore ed il suo
contenuto la bilancia visualizza un peso negativo „-XXXXg“
Per ulteriori pesature premere nuovamente il tasto.
Sul display appare „0 g“

Messaggi errore
„Lo“ Sostituire le batterie o batterie inserite in modo non corretto
„Err“ Capacità di pesatura eccedente
„-XXXX ▶“ Sottopeso, spegnere e riaccendere la bilancia

Garanzia
3 anni di garanzia dalla data di acquisto per difetti di produzione o materiale
difettoso. In caso di difetti vi preghiamo di inviare la bilancia al Vostro distribu-
tore (possibilmente nell'imballo originale) in porto franco. Ricordate di allegare
alla bilancia il certificato di acquisto e la garanzia. In caso di errato utilizzo da
parte dell'utente decade il diritto di garanzia.

Il mobili d'ufficio oggi sono spesso trattati con materiali non compatibili con i
piedini della bilancia. E' quindi consigliabile poggare sotto la bilancia un sup-
porto adeguato e non scivoloso, in quanto Wedo non garantirà per eventuali
danni ai mobili.

Normativa di legge sullo smaltimento delle batterie
Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. In qualità di consumatore, le leg-
gi vigenti vi obbligano a restituire le batterie esauste. Potete consegnare le
vostre batterie esauste presso gli appositi centri di raccolta pubblici del vostro
comune oppure ovunque vengano vendute batterie analoghe.

Specifiche tecniche **Optimo 1000**
Capacità: 1000 g
Scaglioni: 0,5 g
Peso: 330 g
Dimensioni della bilancia: 203 x 133 x 34 mm
Dimensioni piatto: 135 x 133 mm
Prod.-No.: 48 1154

Indicazione: Il valore visualizzato a display può essere alterato da fonti elettro-
magnetiche particolarmente elevate. Nel momento in cui il disturbo elettroma-
gnetico cessa, la bilancia riprenderà a funzionare correttamente.



Alimentación
2 pilas de 1,5 V Micro AAA
Abrir la tapa del compartimento de pilas debajo del display de control remoto
de la báscula y conecte las pilas correctamente.

Precauciones para la correcta instalación
Para garantizar un pesaje exacto, coloque la báscula sobre una superficie
plana. Evite superficies vibrantes o exposiciones directas al sol y ambientes
húmedos y polvorientos. Temperatura ambiente idónea entre 10° C y 30° C.

Teclas de funcionamiento
g / ml ON / OFF / Tare
 
Tecla de conmutación
g = gramo, ml = mililitro (de agua)

Indicación: A graduación en ml corresponde al peso del agua.
1000 ml = aprox. 1000 gr. Al pesar diferentes líquidos recomendamos consi-
deren cada peso específico.

Funcionamiento de la báscula
ON / OFF / TARE
 Pulse la tecla y aparecerá „88888“
seguido de „0 g“

Desconectar la báscula
ON / OFF / TARE
 Presione la tecla – la báscula se apaga.
Nota: La báscula se desconecta automáticamente después de
aprox. 60 segundos de no utilizarla.

Función Tara
ON / OFF / TARE
 Coloque el recipiente en la plataforma antes de encender la
báscula. Conecte la báscula – la pantalla indica „0 g“
Coloque el objeto **A** en el recipiente – la pantalla indica el
peso del objeto **A**.
Presione la tecla – la pantalla indica „0 g“
Coloque el objeto **B** en el recipiente – la pantalla indica el
peso del objeto **B**.
Presione de nuevo la tecla – la pantalla indica „0 g“
Este procedimiento puede repetirse hasta que la capacidad
de la báscula llegue a su límite.
Advertencia: Al retirar el recipiente y objetos de la plataforma,
la pantalla indicará un peso negativo „-XXXXg“
Para futuros pesajes pulse la tecla – la pantalla indica „0 g“

Aviso de errores
„Lo“ Cambiar las pilas o éstas están mal puestas
„Err“ Sobrepasada capacidad máxima
„-XXXX ▶“ Desconecte y vuelva a conectar la báscula

Garantía
La garantía de la báscula cubre 3 años desde la fecha de la compra por defec-
to de materiales o de fabricación. Para el improbable caso de tener que devol-
ver la báscula a su proveedor, guarde el embalaje original. Importante: adjunte
el recibo o factura de compra de la báscula. La garantía excluye daños pro-
ducidos por negligencia en el uso o maltrato, así como los ocasionados por
instalar pilas no blindadas, o por abrir la báscula.
El mobiliario actual viene protegido con diferentes barnices y recubrimientos,
que podrían afectar los pies de goma de la báscula. Se recomienda colocar la
misma sobre una base antideslizante, ya que tales daños no están cubiertos
por la garantía.

Obligación legal de información sobre la eliminación de pilas
Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como usuario está obligado
por ley a devolver las pilas usadas. Puede entregar sus pilas usadas en los
puntos de recogida oficiales de su municipio o en todos los puntos de venta
de pilas del tipo en cuestión.

Especificaciones técnicas **Optimo 1000**
Capacidad de pesaje: 1000 g
Graduación: 0,5 g
Peso de la báscula: 330 g
Medidas de la báscula: 203 x 133 x 34 mm
Medidas de la plataforma: 135 x 133 mm
Prod. No.: 48 1154

Nota: Bajo extremas influencias electromagnéticas, p. ej. durante el funcio-
namiento de un radiotransmisor directamente cerca del aparato, puede origina-
se una alteración en el valor indicado. Tras cesar la influencia peturbadora,
se podrá utilizar nuevamente el producto según los fines previstos. En caso
necesario, se tendrá que reactivar el aparato.



Fonte de energia
Pilhas de 2 x 1,5 V Micro AAA
Abra o compartimento de pilhas debaixo da balança e junte as pilhas colocan-
do-as como indicado.

Instalação da balança
Para obter resultados precisos coloque a balança numa superfície firme e
direita. Evite sítios com exposição solar e húmidos. A temperatura ideal si-
tua-se entre os 10° C e os 30° C.

Teclas des funcionamento
g / ml ON / OFF / Tare
 
Tecla de comutação
g = grama, ml = mililitro (de água)

Indicação: A gradução em ml corresponde ao peso da água.
1000 ml = aprox. 1000 gr. Ao pesar líquidos diferentes recomendamos que
considenen cada peso específico.

Utilização da balança
ON / OFF / TARE
 Pressione a tecla, no ecrã aparece „88888“
espere até aparecer „0 g“

Desligar a balança
ON / OFF / TARE
 Pressione a tecla – a balança desliga.
Nota: Quando se está a utilizar pilhas a balança desliga-se
automática em 60 segundos de não uso.

Função tara
ON / OFF / TARE
 Desligue a balança e ponha o recipiente
Ligue a balança, no ecrã aparece „0 g“
Ponha o objecto **A** dentro do recipiente, no ecrã aparece o
peso do objecto **A**.
Pressione a tecla, no ecrã aparece „0 g“
Junte o objecto **B** ao recipiente, no ecrã aparece o peso do
objecto **B**.
Pressione a tecla novamente, no ecrã aparece „0 g“
O procedimento pode ser repetido até a balança atingir o
limite de peso.
Nota: Quando o recipiente e os objectos forem retirados da
balança no ecrã aparece um peso negativo „-XXXXg“
Para continuação de processo, pressione a tecla,
no ecrã aparece „0 g“

Mensagens de erro
„Lo“ Trocar as pilhas ou colocadas de maneira incorrecta
„Err“ Peso máximo atingido
„-XXXX ▶“ Desligue e ligue a balança

Garantia
A balança vem com uma garantia completa de 3 anos, desde a data da com-
pra, por má montagem ou falhas no material. Se for necessário devolver a
balança ao seu fornecedor, por favor faça-o com a caixa original. Entregue
o seu recibo/factura na devolução. Pilhas e má utilização estão exclusas da
garantia. O uso de pilhas não alcalinas invalida a garantia. Muitas superfícies
não são compatíveis com a borracha dos pés da balança. Aconselha-mos a
por um tapete por baixo da balança que estes estragos estão excluídos da
garantia.

Aviso obrigatório legal para o descarte de baterias
Baterias não pertencem ao lixo doméstico. Como consumidor, está obrigado
legalmente a retomar baterias usadas. Poderá entregar as suas baterias usa-
das nos postos de coleta públicos do seu município ou em todos os locais
onde baterias do tipo correspondente sejam vendidas.

Especificações Técnicas **Optimo 1000**
Capacidade: 1000 g
Graduação: 0,5 g
Peso: 330 g
Tamanho balança: 203 x 133 x 34 mm
Tamanho plataforma: 135 x 133 mm
No. do artigo: 48 1154

Nota: O display pode ser afectado por campos electromagnéticos como por
ex. um rádio. Por favor se vir que há sinal de interferências desse tipo desligue
a balança, e ligue-a longe da fonte causadora do interferência.



Stroomvoorziening
2 batterijen van 1,5 V Micro AAA.
Het compartiment aan de onderzijde van de weegschaal openen en de batte-
rijen volgens de voorschriften plaatsen.

Plaatsing van de weegschaal
Om een correcte weging te verkrijgen, dient de weegschaal op een effen
ondergrond geplaatst te worden. Vermijd bij plaatsing beslist een vibrerende
ondergrond, directe plaatsing in zonlicht, vochtige en/of stoffige ruimten, tem-
peraturen beneden 10° C en boven 30° C.

Functietoetsen
g / ml ON / OFF / Tare
 
Wisseltoets
g = gram, ml = milliliter (water)

Indicatie: De schaalverdeling in ml stemt overeen met het gewicht van water.
1000 ml = ong. 1000 g. Om het gewicht van andere vloeistoffen te bepalen
dient u rekening te houden met het respectievelijk soortelijk gewicht.

Bediening van de weegschaal
ON / OFF / TARE
 Toets indrukken – in het beeldscherm verschijnt „88888“
Wacht op „0 g“

Weegschaal uitschakelen
Tare (On/Off)
 Toets indrukken – weegschaal schakelt uit.
Attentie: De weegschaal schakelt bij niet gebruik na ca.
60 seconden automatisch uit.

Tara-functie
ON / OFF / TARE
 Weegschaal uitschakelen en weeghulpstuk plaatsen.
Weegschaal aanzetten. In het beeldscherm verschijnt „0 g“
Weeggoed **A** in het weeghulpstuk plaatsen. In het beeld-
scherm verschijnt het Gewicht van weeggoed **A**.
Toets indrukken – in het beeldscherm verschijnt „0 g“
Weeggoed **B** in het weeghulpstuk plaatsen. Weegschaal geeft het
gewicht van weeggoed **B** aan.
Toets opnieuw indrukken – in het beeldscherm verschijnt „0 g“
Continue herhaling is mogelijk totdat het maximale weegbereik is
gehaald.
Attentiepunt: Na het verwijderen van het weeghulpstuk en de
weeggoeden verschijnt in het beeldscherm een knipperende
negatieve gewichtsaangave „-XXXXg“
Toets indrukken – Weegschaal is gereed voor verdere
weegvoorgangen. In het beeldscherm verschijnt „0 g“

Foutmeldingen
„Lo“ Batterijen vervangen of foutief geplaatst
„Err“ Weegbereik overschreden
„-XXXX ▶“ Onderbelast. Weegschaal uitschakelen en opnieuw
aanschakelen

Garantie
Vanaf de datum van aankoop wordt een garantietermijn van 3 jaar verleent op
alle eventuele optredende materiaal- en/of fabricagefouten. Indien een defect
optreed, wendt u zich tot uw vakhandelaar of zend ons de weegschaal (leest
in de originele verpakking ofwel zorgvuldig verpakt) franko huis toe. Absoluut
noodzakelijk is, een kopie van de aankoopnota, van welke de aankoopdatum
duidelijk afleesbaar is, bij te voegen. Bij onjuist gebruik vervalt iedere garan-
tie, bijvoorbeeld bij gebruik van lekkende batterijen of indien de weegschaal
geopend is geworden.

Huidig meubilair is voorzien van verscheidene laklagen en kunststoflagen
en worden met verscheidene onderhoudsmiddelen gepleegd. Sommige van
deze onderhoudsmiddelen kunnen het kunststof (voeten) van de weegschaal
aantasten, zodat eventueel sporen achter kunnen blijven op het meubilair.
Voor dergelijke schade kan geen aansprakelijk worden geaccepteerd. Gebruik
daarom een antislip ondergrond voor de weegschaal.

Wettelijke verwijzingsverplichting m.b.t. verwerking van batterijen
Batterijen horen niet thuis in het huisvuil. Als consument bent u wettelijk
verplicht gebruikte batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen afgeven
bij de openbare verzamelplaatsen van uw gemeente of overal waar batterijen
van het betreffende soort worden verkocht.

